



Terceira Automóvel Clube
Av. Jácome de Bruges
Apartado 1028
☎ 295 212 868 tac@tac.com.pt
9700-102 Angra do Heroísmo



Data: 2019-09-04

Para: PILOTOS – EQUIPAS ASSISTÊNCIAS

Assunto: ZONA DE ABASTECIMENTOS VIATURAS

No surgimento de algumas dúvidas colocadas por alguns Pilotos e Colaboradores nas equipas de Assistência, relativamente ao Abastecimento de viaturas em prova, vimos informar;

- É expressamente proibido a utilização de vestuário não adequado á tarefa (ver detalhes abaixo - Artº 12.7.6).
- O Reservatório de combustível existente na zona de reabastecimento, terá que estar devidamente protegido sempre que não estiver presente o membro da equipa de assistência respectiva.



Prescrições Específicas de Ralis 2019

12

ASSISTÊNCIA TÉCNICA - REABASTECIMENTOS - REPARAÇÕES

VESTUÁRIO

Artº 12.7.6 - Vestuário mínimo dos operadores - é obrigatório que os operadores de reabastecimento, nas zonas definidas no Art. 12.6 b) e 12.7.2, estejam equipados com vestuário (**fato, balaclava e luvas**) **resistente ao fogo**. Caso contrário, terão de ser o próprio condutor e/ou navegador a fazê-lo. É expressamente proibida a utilização de roupas inflamáveis, junto com os fatos ignífugos, tais como coletes de sinalização, kispas e/ou similares.

PROCEDIMENTOS

12.7.7 - Procedimento e responsabilidade - a responsabilidade incumbe na totalidade ao concorrente, sendo que o motor tem de estar desligado, os cintos de segurança desapertados, e as portas completamente abertas, no momento em que se inicie o reabastecimento e durante toda a operação.

O Comissário Técnico
Victor Toste
CTC 3631



ASSOCIADO DA FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE AUTOMOBILISMO E KARTING
FUNDADOR DA ASSOCIAÇÃO DE CLUBES AUTOMOBILÍSTICOS DOS AÇORES



Fundado a 26 de Maio de 1975 – Instituição de Utilidade Pública – Jornal Oficial n.º 22, de 31 de Maio de 1994
N.I.P.C. 512 021 325

www.tac.com.pt · tac@tac.com.pt · geral@tac.com.pt · ralis@tac.com.pt